

关于高精度电子推压力测力计使用过程中需要注意的事项，你了解多少?下面就让我们的实干技术人员来给大家介绍一下吧。有需要了解的高精度电子推压力测力计的用户，可自由下载喔！

高精度电子推压力测力计使用过程中需要注意的事项

1、高精度电子推压力测力计应垂直安装，并力求与测量点间保持同一水平位置，否则相应的计入由液位差所引起的附加误差。

2、一般式装在压力校验器上进行的，因此在放置压力校验器的附近应避免震动的影响（以不影响准确读数取指示值为原则）

3、仪表的使用环境如偏离 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ （0.25 级）或 $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ （0.4 级）时，则需考虑温度附加误差。

4、仪表经常使用的压力应为其分度上限值的 $2/3$ 为宜；当作为校验仪表的标准仪器时，压力允许使用到分度上限值。

5、仪表的储藏和使用环境的周围空气中不应含有能引起其腐蚀的有害杂质，且空气相对湿度不应大于 80%。

6、高精度电子推压力测力计在使用过程中：如发现精度降低、示值不稳定或跳动等现象时，应找出原因后酌情重新校验，合格后才能使用。

7、

以上就是关于高精度电子推压力测力计使用过程中需要注意的事项，你了解多少的相关介绍，希望我的介绍可以为大家带来帮助，为大家排忧解难。要想高精度电子推压力测力计的寿命长使用，还是少不了正确的使用方式和日常的保养。